

KIT FIX BOOST

Ficha Técnica



1. Perfil del Producto

Gama: Mantenimiento optimo.

Ideal para: Los sistemas CuboPlus X100 y BOOST.

Descripción: El KIT FIX BOOST es el set oficial de mantenimiento diseñado para extender el ciclo de vida de los presurizadores de gran capacidad TUBO+. Su ingeniería asegura el sellado hermético necesario para el correcto funcionamiento del sistema industrial de presurización. El mantenimiento es lo mas importante para el correcto funcionamiento de cualquier presurizador. Se recomienda como mínimo hacer un mantenimiento de limpieza y engrase regularmente para un correcto funcionamiento. La junta tórica debe cambiarse aproximadamente cada seis meses.

2. Especificaciones Técnicas

Compatibilidad: Totalmente compatible con los modelos CuboPlus X100 y BOOST.

Componentes Reforzados: Incluye junta tórica industrial de alta resistencia, diseñada para soportar la carga de hasta 102 pelotas y el uso constante.

Junta Tórica: Caucho de Nitrilo de alta densidad (NBR), Libre de Ftalatos.

Lubricación de Grado Profesional: Incluye un bote de grasa de silicona técnica para facilitar el sellado del sistema de tapa giratoria.

Documentación: Guía rápida de mantenimiento y acceso QR a instrucciones detalladas.



3. Rendimiento y Ventajas

Presión Constante: Garantiza el mantenimiento de los PSI necesarios para la recuperación total de las pelotas.

Estabilidad de Presión: Estanca la presión interna constante, asegurando que el sistema trabaje siempre en su rango óptimo.

Prevención de Fugas: Elimina las pérdidas de aire derivadas del desgaste por uso profesional intensivo.

Prolongación de Vida Útil: Reduce la necesidad de mantenimiento correctivo complejo, protegiendo la inversión.

Sello Hermético Profesional: Componentes industriales certificados que garantizan un cierre seguro bajo presión.



KIT FIX BOOST

Ficha Técnica

4. Recomendaciones de Uso

1.

Sustitución Periódica

Se recomienda cambiar la junta cada 6 meses para garantizar la integridad estructural del cierre.

2.

Limpieza Industrial

Limpiar periódicamente la junta, el espacio donde se aloja y la zona donde se apoya para eliminar restos de arena, pelos, suciedad de las pistas o pelotas que puedan comprometer el sellado.

3.

Lubricación Estratégica

Aplicar grasa de silicona en pequeñas cantidades sobre la junta tórica para asegurar un giro de tapa suave y un cierre hermético.

4.

Seguridad

Verificar siempre el sellado antes de iniciar un proceso de carga de alta presión.

Recomendación: Desde Tubo+ siempre aconsejamos realizar un mantenimiento preventivo periódico para prolongar la vida útil de tu presurizador. La junta tórica es el componente **MÁS IMPORTANTE** para garantizar la estanqueidad y el correcto funcionamiento del dispositivo.



www.tubo.plus
100% SPANISH BLOOD - MADE IN SPAIN
FEEL THE PRESSURE

¿Qué presión darle a tus pelotas?

Pelota lenta

11 PSI

Bote medio

15 PSI

Medio/Rápido

24 PSI

Pelota Rápida

29 PSI